

Zpráva o odstranění závad zjištěných při pravidelné revizi zkušebního zařízení na měření přítlačné síly kolejových brzd č.: 27/2002 ze dne 14.05.2002

Rev. Technik: Petr Bobek
Ev. Č.: 0278-01/D-E2.000-A

Číslování dle revizní zprávy:

1. Provizorní spoje nahrazeny novými vodiči bez nepřípustného spojování.
2. Dokumentace uvedena do souladu se skutečným stavem.
3. Provizorní vodiče nahrazeny vodiči s barevným značením v souladu s ČSN 330165.
4. Provizorní zkrat zrušených koncových spínačů nahrazen pevným spojem.
5. Nepotřebné neukončené vodiče odstraněny.
6. Připojení PE měřících přístrojů provedeno na svorku PE svorkovnice XP.

Všechny závady uvedené v revizní zprávě byly odstraněny osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

V Praze dne:

Ing. František Řehoř

PREA s.r.o.
Na Švihance 7
120 00 Praha 2

Jan Holub

PIGEON IT
Bělehradská 15
140 00 Praha 4